

4 Regras de Ouro Para Uso Seguro de Anel de Carga (Anelão)




O anel de carga é utilizado geralmente para conectar a linga ao gancho do equipamento. Para um trabalho seguro deve-se seguir as Quatro Regras de Ouro.

Regra 1: O tamanho do anel de carga deve ser suficiente para apoiar-se na base do gancho.

Regra 2: Quando o anel de carga for utilizado com mais de uma linga deve-se utilizar um anel de carga com sub-elos.



Regra 3: O ângulo máximo entre os sub-elos não poderá ser maior que 120°.



Regra 4: Os anéis de carga deverão ser inspecionados antes de cada uso e periodicamente por uma pessoa qualificada.